

# Restaurering av «fangsthytta» på Revneset

De gamle fangsthyttene på Svalbard ble i sin tid benyttet regelmessig med oppvarming og uttørking av hytta fra innsiden som resultat. Det var nødvendig når man benyttet asfaltpapp/ takpapp som utvendig kledning. Denne pappen slipper ikke noe fukt fra konstruksjonen. Det medfører høyt et fuktinnhold i treverket. Når sola kommer og varmer opp hytta blir det ofte varmt nok innvendig til at sopp kan begynne å angripe treverket. Og sol er det mye av deler av året.. Det er observert slike skader flere steder på Svalbard.

For å unngå slike skader er det beste bøtemiddel å benytte hyttene så mye som mulig samt å sørge for at de fyres godt når de er i bruk.

# Restaurering av «fangsthytta» på Revneset

«Fangsthytta» på Revneset har vært preget av manglende vedlikehold, noe som syntes godt ved at eldre papping av hytta var helt nedslitt og tildels helt borte. Små snøhauger innvendig har vært regelen vinterstid. Dette medførte at hytta ikke har vært egnet til bruk, spesielt vinterstid.

Nå er hytta nypappet og klar for utvidet bruk. Arbeidet er utført slik at alt av originalt treverk er gjenbrukt. Se bilder.

Dette vil være med på å bevare den for fremtiden ved at bruken av hytta vil øke. Den vil også stå som et bevis og minne om at 12 m<sup>2</sup> er evig nok for 2 + 3..... En viktig erkjennelse i 2009.

# Restaurering av «fangsthytta» på Revneset



Før



Etter

# Restaurering av «fangsthytta» på Revneset



Før



Etter

# Restaurering av «fangsthytta» på Revneset



Før



Etter

**Ikke de store forandringer, og det skal det heller ikke være!**